Groupe Scolaire Jean Moulin Miramas

De la problématique de la QAI dans le cadre d'une réhabilitation low-tech, lowbudget





Vendredi 4 octobre 2024 à Marseille





LES INTERVENANTS





- Vincent PRIORI,
- Consultant au sein du BE INDDIGO
- Administrateur du collectif des démarches BD



- Julien Coulombel,
- Architecte DE-HMONP ENSAM - 2007
- Gérant de la SARL MiX Architectes depuis 2008 à Marseille

1.1 Présentation du contexte





Groupe Scolaire JEAN MOULIN







1.1 Présentation du contexte



ÉTAT EXISTANT:

L'Ecole Jean Moulin se composait de :

- 7 classes élémentaires
- un espace de restauration
- des espaces extérieurs récréatifs


L'école se logeait dans un bâtiment construit en 1989, composé de 2 niveaux avec une orientation plein sud et ouvert sur ses espaces extérieurs.

Un alignement de platanes s'implantait le long de la courbure du bâtiment existant.





UN BÂTI EXISTANT PRÉSENTANT ÉNORMÉMENT D'INTÉRÊTS ET DE QUALITÉS BIOCLIMATIQUES INTRINSÈQUES :



PLAN MASSE : La totalité des espaces d'usage ont une orientation au sud



FAÇADES : Un principe de brise soleil fixe



VOLUMÉTRIE : Un potentiel d'extension sur des toits terrasse inutilisés







• Et un bâti présentant énormément d'intérêt et de qualités

bioclimatiques intrinsèques











UN BÂTI EXISTANT PRÉSENTANT UN CONSTAT D'INCONFORT CERTAIN MALGRÉ TOUT



EN HIVER:

- Des Menuiseries coulissantes existantes non étanches
- Une chaudière existante défaillante
- Des réseaux de chauffage emboués et hors d'âge







UN BÂTI EXISTANT PRÉSENTANT UN CONSTAT D'INCONFORT CERTAIN MALGRÉ TOUT




EN ÉTÉ:

- Une protection solaire, certes « pas trop mal », mais non optimale
- Des abords enrobés pour les espaces récréatifs extérieurs
- Une absence de systèmes permettant de créer une vitesse d'air ou autorisant une ouverture nocturne des menuiseries
















1.3 QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEURE INITIALE

Taux de confinement dans la salle des CE2 le vendredi 28 avril








2.1 LE PROGRAMME

État initial de l'établissement :

L'Ecole Jean Moulin se composait de :

- 7 classes élémentaires
- un espace de restauration




Un programme « modeste »:

- Le programme complet présenté sur une page A4 recto
- Attentes du maîtres d'ouvrage, pour le moins évasives :
 - Performances énergétiques
 - Sécurité incendie
 - Accessibilité
- Mais programme aussi très
 « ouvert » et attentif aux
 propositions de la Moe
- Budget travaux initial 1,3 M€HT

Objectifs du programme :

Création d'un Groupe Scolaire regroupant :

- 7 classes élémentaires
- 3 classes de maternelles avec leurs locaux spécifiques
- un espace de restauration







2.2 LE PROJET DE TRAVAUX

Définition du bouquet de travaux à l'issue de la phase DIAG :

- Surélévation/extension en ossature bois pour la création de 2 classes élémentaires supplémentaires sur les deux toitures terrasses inutilisées ;
- Création du pôle maternelles + quelques aménagements fonctionnels ;
- Réhabilitation complète de la chaufferie, des réseaux hydrauliques et ré-emploi des radiateurs ;
- Remplacement de la globalité des Menuiseries extérieures (avec imposte ouvrante et vitrée) ;
- Isolation des murs par l'intérieur
- Isolation du plancher en sous face par le VS;
- Mise en œuvre de brises soleils orientables sur la façade « Sud » du bâti ;
- Reprise étanchéité et isolation de la toiture terrasse conservée ;
- Choix d'un fonctionnement complet en Vnat avec indicateurs de CO2;
- Réhabilitation complète éclairage artificiel;
- Mise en œuvre de brasseurs d'air dans tous les locaux (écoles élémentaire, maternelle et restauration)
- Création de bandes plantées devant les façades et d'un jardin potager

Traduit à la fin du DCE par un budget travaux de :

• De 1,55 M€HT







2.3 LE PROJET



EXISTANT

PROJET







2.3 LE PROJET









2.4 LE DÉROULEMENT DU CHANTIER


Les principales contraintes rencontrées sont :

- Création des classes élémentaires et de la maternelle en site occupé;
- Un enchainement de découverte d'imprévus après la démolition des zones modifiées au cours du chantier;
- Expérience limitée des entreprises locales de « taille modeste » pour notamment :
 - la mise en œuvre laborieuse de l'ossature bois pour les extensions ;
 - le choix et la mise en œuvre des brasseurs d'air dans l'ensemble des locaux;
 - La réussite du réemploi des radiateurs existant de l'établissement ;
 - le respect des règles basiques de sécurité

- ..



















2.4 LE DÉROULEMENT DU CHANTIER



Cheminement d'air ente la plaque de plâtre et la dalle béton



Derrière la porte de service donnant sur l'escatier, cheminement d'air entre la plaque de plâtre et le pare vapeur



Membrane déchirée derrière la porte de service dans la cage d'escalier

Résultats de l'essai d'étanchéité à l'air						
	DEPRESSURISATION			PRESSURISATION		
	Valeurs	Intervalle de confiance à 95 %		Valeurs	Intervalle de confiance à 95 %	
	valeurs	Mini	Maxi	valeurs	Mini	Maxi
Q _{4 Pa-surf} (m ³ /(h.m ²))	2,98	2,88	3,09			
n ₅₀ (h ⁻¹)	6,67	6,46	6,67			
VALEUR DU COEFFICIENT Q4 Pa-surf			RECHE	RCHEE	(m3/(h.m²))	1,00
OBJECTIF ATTEINT NON						







2.5 AMBIANCES EXTÉRIEURES










2.6 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE











2.7 ÉCOLE MATERNELLE













2.8 DIVERS ESPACES











2.8 LE VIDE SANITAIRE ET LA CHAUFFERIE









• Un suivi bénévole, sporadique, fait d'opportunités (merci pour votre indulgence)



GUIDE À DESTINATION DES UTILISATEURS







Qualité d'air

Les salles de classes sont équipées de détecteurs de CO2 comportant 5 LED de couleurs du vert au rouge indiquant la concentration de CO2 instantanée dans la

Usage du détecteur CO₂ :

La qualité de l'air dans la salle de classe se dégrade très vite.

LED verte : L'air est de bonne qualité

LED orange : La qualité de l'air est dégradée. Ouvrir les fenêtres jusqu'à que la LED repasse au vert.

LED rouge : La concentration de CO2 est très élevée. Ventiler jusqu'à ce que la LED passe au vert.



Les salles de classes ne sont pas équipées de système de ventilation mécanique. Les salles de classe et les circulations adjacentes disposent d'ouvrants assurant une ventilation naturelle et traversante.

Usage & Eco-geste :

Ouvrir les oscillo-battants en partie haute des menuiseries dans les salles de classe (système d'ouverture mécanique déporté).

Ouvrir simultanément les oscillo-battants du couloir pour un renouvellement

Les ouvrants en partie haute permettent le renouvellement de l'air de la salle de classe sans gêne pour les élèves (pas de sensation de courant d'air).













• Situation « de rêve » avec la quasi-totalité de l'équipe pédagogique présente avant, pendant les travaux et toujours en place 5 ans après la livraison:



GUIDE À DESTINATION DES UTILISATEURS



ECOLE JEAN MOULIN



Qualité d'air

Les salles de classes sont équipées de détecteurs de CO2 comportant 5 LED de couleurs du vert au rouge indiquant la concentration de CO2 instantanée dans la

Usage du détecteur CO₂ :

La qualité de l'air dans la salle de classe se dégrade très vite.

LED verte : L'air est de bonne qualité

LED orange : La qualité de l'air est dégradée. Ouvrir les fenêtres jusqu'à que la LED repasse au vert.

LED rouge : La concentration de CO2 est très élevée. Ventiler jusqu'à ce que la LED passe au vert.

ventilation

Les salles de classes ne sont pas équipées de système de ventilation mécanique. Les salles de classe et les circulations adjacentes disposent d'ouvrants assurant une ventilation naturelle et traversante.

Usage & Eco-geste :

Ouvrir les oscillo-battants en partie haute des menuiseries dans les salles de classe (système d'ouverture mécanique déporté).

Ouvrir simultanément les oscillo-battants du couloir pour un renouvellement

Les ouvrants en partie haute permettent le renouvellement de l'air de la salle de classe sans gêne pour les élèves (pas de sensation de courant d'air).


































Et fuites dans l'extension Ouest

(Mais ce sont aussi les deux salles les plus confortables en été)






Période hivernale confortable











Le regret des extérieurs









Le plébiscite







3. Expérimentation BRASSE








Figure Rex S-11-2: Position assise - V3

Figure 1 : Trépied de mesure de vitesse d'air Anémoma®

REX S-08	Ecole_Classe 1	C1	06/07/2022	33 °C	40 %	6*
REX S-09	Ecole Classe 2	C1	06/07/2022	31,5 °C	45 %	8*







3. La qualité de l'air en phase usage

• Une amélioration substantielle mais des résultats en demi teinte



2017			
Classe N2			
Indice de confinement	Confinement MOYEN		
Indice de confinement	2		
Moyenne des concentrations	1043,02		
% temps d'occupation <1300ppm	76,63%		
2019-2020			
Classe CM1-CM2			
Indice de confinement	Confinement FAIBLE		
Indice de confinement	1		
Moyenne des concentrations	746,49		
% temps d'occupation <1300ppm	86,41%		









3. La qualité de l'air en phase usage

• Une amélioration substantielle mais des résultats en demi teinte

Evolution de la concentration en CO2 pendant la journée de 20 décembre 2019



Evolution de la concentration de CO2 le 20 décembre 2019









3. La qualité de l'air en phase usage









4. Les enseignements à retenir :

(attention nous enfonçons des portes ouvertes)

- Eléments reproductibles,
 - La mise en œuvre de 4 BA 152 cm par salle de classe
 - Les ouvrants traversants permettant de ventiler efficacement la nuit
 - La sur-élévation en bois
- Les points de vigilance,
 - Eviter la sous-traitance au GO pour la sur-élévation : source de 80% des problèmes en chantier...
- Eléments clés de la réussite de ce projet : des utilisateurs impliqués







4. Les intervenants du projet

	MIX ARCHITECTES 31 rue de la Loge 13002 Marseille	
MAÎTRISE D'OEUVRE	BET INDDIGO 11 rue Montgrand 13006 Marseille	
	BET CERCO 30, Bd du Commandant Finat Duclos 13014 Marseille	
OPC	EDENBAT 17 rue Barbaroux - La Mède 13220 Châteauneuf-les-Martigues	

LOT 01 GO - CHARPENTE COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ	A.P.H. 13 rue Falconnet 13140 Miramas	
LOT 02 MENUISERIE EXT. SERRURERIE	TECHNI HABITAT 34 rue Louis Lépine ZI Colline Sud 13500 Martigues	
LOT 03 MENUISERIE INT. PLÂTRERIE - PEINTURE SOLS	PROVENÇALE DE PEINTURE 14 av. du Luxembourg 13140 Miramas	
LOT 04 ÉLECTRICITÉ SSI	THERMI SUD 13 rue Falconnet 13140 Miramas	
LOT 05 CVC - PLOMBERIE	THERMI SUD 13 rue Falconnet 13140 Miramas	
LOT 06	VRD PROVENCE 25 av. du Tubé - Pépinière d'entreprise 13800 Istres	
VRD	SAE TP 13 rue Falconnet 13140 Miramas	
LOT 07 ASCENSEUR	PACA ASCENSEURS SERVICES 15 Allée des Bouleaux - ZI Courtine 84000 Avignon	









Vendredi 4 octobre 2024 à Marseille





RESTONS EN CONTACT:

- v.priori@inddigo.com
- atelier@mix-architectes.com





Vendredi 4 octobre 2024 à Marseille





RETROUVEZ CE RETOUR D'EXPÉRIENCES:



www.enviroboite.net