Commission d'évaluation : Conception du 05/03/2019

Ferme du Grand Site Sainte-Victoire











Maître d'Ouvrage

Architecte

BE Thermique

AMO QEB

Syndicat mixte du Grand Site Sainte Victoire

Marjorie Bolikian

BG Ingénieurs Conseils

SCOP ATHERMIA

Contexte

Réhabilitation d'une ferme du XIXème siècle

Réaliser un **projet durable exemplaire** à l'image des valeurs de préservation de l'environnement portées par le Grand Site Sainte Victoire pour ses locaux.





Enjeux Durables du projet



- Minimiser l'énergie grise de construction
- > valoriser les matériaux naturels, voire locaux



- Sobriété énergétique
- > Exploiter des énergies renouvelables pour le chauffage et l'ECS
- Exploiter la température du sol pour préchauffer ou rafraîchir l'air intérieur





- Minimiser l'impact environnemental
- ➤ Ne pas utiliser d'eau potable pour les WC
- Minimiser l'impact environnemental du chantier

Le projet dans son territoire

Vues satellite






Mise à jour : 28/02/2019 Ferme du Grand Site Sainte-Victoire - Tertiaire - Réhabilitation - Usage - V1 - Or - 88 pts

Le terrain et son voisinage







Plan masse

- 1 Entrée PMR
- 2 Entrée pcpale
- 3 Entrée véhicules
- 4 Panneaux solaires
- 5 Chaudière bois

Hors GSSV: Salle communale Restaurant

Mise à jour : 28/02/2019 Ferme du Grand Site Sainte-Victoire - Tertiaire - Réhabilitation - Usage - V1 - Or - 88 pts

Vues extérieures



Mise à jour : 28/02/2019 Ferme du Grand Site Sainte-Victoire - Tertiaire - Réhabilitation - Usage - V1 - Or - 88 pts

Vues extérieures





Vues intérieures

Mise à jour : 28/02/2019 Ferme du Grand Site Sainte-Victoire - Tertiaire - Réhabilitation - Usage - V1 - Or - 88 pts



Vues intérieures



Ecarts entre conception et réalisation

Le projet dans son territoire

- Les gardes-forestiers s'organisent pour covoiturer
- L'espace naturel environnant est considéré comme équipement sportif


Matériaux et enveloppe

- Partie neuve en parpaing et non en ossature bois (- 6 points)
- Isolation périphérique du plancher bas côté intérieur (et non extérieur), en polystyrène (et non en pouzzolane)
- 20 cm de laine de bois sur les murs (et non 15)
- Isolation du plancher haut en laine de bois (et non en ouate de cellulose)
- Les planchers intermédiaires ne sont finalement pas désolidarisés des parois verticales (néanmoins la thermographie IR a montré des ponts thermiques très faibles)

<u>Systèmes</u>

- Chaudière bois granulés (et non chaudière bois bûche avec chaudière granulés en appoint)
- ECS par panneaux solaires thermiques (et non par récupération d'énergie sur les eaux usées)
- Pas de récupération d'eau de pluie, mais recyclage des eaux grises
- 6 puits climatiques (et non 5)
- Moyen concernant l'alimentation de lave-linge et lave-vaisselle par eau chaude solaire décoché (-5 points)

Fiche d'identité



*Sans prise en compte de l'éventuelle production d'électricité

Fiche d'identité

Existant : pierre Système constructif Extension : parpaing Polystyrène Plancher bas (intérieur) Mur Isolant laine de bois Ouate de cellulose **Plafond** Aluminium Menuiseries


 Chaudière granulés bois Chauffage Puits climatiques Rafraichissement Climatisation • CTA Ventilation Panneaux solaires **ECS** Recyclage des eaux Eau grises pour wc


Coûts de fonctionnement annuels

Radiateurs électriques compensant les soudis de chaudière le 1er hiver

année	eau	électricité	granulés soucis
2013	1 900 €	14 290 €	1 140 €
2014	1 550 €	7 280 €	2 060 €
	-18%	-49%	+81%
2015	960 €	11 030 €	1 320 €
	-38%	+52%	-36%
2016	1 230 €	5 360 €	3 760 €
	+28%	-51%	+185%

Retour sur les premières années de fonctionnement






Gestion de projet

• 3 unités fonctionnelles pour un même complexe de bâtiment

- Des équipements mutualisés
 - Chaudière
 - CTA
 - Climatisation
- Un gestion des communs par la mairie
 - Difficultés du fait du code des marchés publics et la succession de prestataires différents



Social et économie

- Sensibilisation et pédagogie
 - –Maquette du bâtiment



Social et économie

• Sensibilisation et pédagogie

-Coupe de mur échelle




Social et économie

- Sensibilisation et pédagogie
 - –Affichage









Matériaux

Mobilier fabriqué localement

(fourniture et main d'œuvre)



 Pas de problème d'usure prématurée ou d'entretien des revêtements choisis



Energie

Les systèmes techniques

- Ventilation
 - Bruyante dans le hall au RDC
 - Pré-chauffage/refroidissement: puits climatique
 - Facilité d'emploi



Energie

Les systèmes techniques

Puits climatique

Permet de stabiliser le confort du thermique du bâtiment mais...

Coût et impact important pour ce genre d'équipement.

Climatisation

Imposée sur tout le site pour les besoins de la salle communale.

La partie du bâtiment du GSSV ne le nécessite pas pour être confortable, mais en profite ponctuellement les jours de canicule (une semaine dans l'année)



Les systèmes techniques

Energie

- Chaudière bois
 - Equipement commun pour le complexe de bâtiments
 - Gestion assurée par la mairie
 - Réglage difficile la 1ère année
 - Approvisionnement en granulés local (partiel)



Energie

Les systèmes techniques

- ECS
 - via la chaudière en période de chauffe
 - via panneaux solaires thermiques autrement
 - Aucun souci de fonctionnement




Energie

Suivi non effectué par l'exploitant car :

- Bon fonctionnement du bâtiment
- Bonne prise en main des usagers

Seul le suivi financier des consommations est réalisé



Surfaces extérieures


perméables



- Gestion eaux pluviales du parking
- Abrite un écosystème faune/flore
- Fonction d'agrément
- Récupération d'eau
 - Eaux grises pour alimentation des WC







Confort et santé

Thermique

- Confort d'été
 - Satisfaisant du fait du rafraîchissement de l'air
 - Seules les baies sont équipées de brises soleil
 - Pas de zones en surchauffe
 - Mais un asservissement à température réglé trop chaud pour la ventilation
- Confort d'hiver

 Très bon, même lors de rupture d'approvisionnement de la chaudière

Confort et santé

Acoustique

- Perfectible en salle de réunion
- Satisfaisante entre bureaux au R+1
- Visuel
 - Puits de lumière en locaux aveugles : efficaces
 - Stores intérieurs (bureaux) pour l'éblouissement
- QAI
 - Bon ressenti, mais pas de mesure

Appropriation par les utilisateurs

 Y a-t-il eu une sensibilisation initiale pour tout le personnel.

• Personnel présent depuis la livraison et habitué aux installations. Bonne appropriation du bâtiment.

Pour conclure


Points positifs


Gestion de l'eau Confort thermique Pas de dégradations constatées

Pistes d'amélioration

Suivi des consommations

Vue d'ensemble au regard de la Démarche BDM





Mise à jour : 28/02/2019 Ferme du Grand Site Sainte-Victoire - Tertiaire - Réhabilitation - Usage - V1 - Or - 88 pts

