Commission d'évaluation : Usage du 30/09/2025



# Espace Départemental des Solidarités (84)



Maître d'Ouvrage



**Architectes** 



BE Technique-acc BDM BE structureclos couvert





# Contexte

## Espace Départemental des Solidarités


### Origine du projet

- Politique d'action sociale du département
- Accueil de proximité du public
- Lutte contre la pauvreté, aide aux personnes en difficultés sociales, aide sociale à l'enfance,...
- 2 antennes trop petites à APT

## Ambition du projet

- Fonctionnel et favoriser les échanges
- Sécurité du personnel





# **Enjeux Durables du projet**



- Territoire d'intervention sur 30 communes
- Service de proximité



- Energie grise
- Santé (COV, traitement du bois, QAI)



- > RT2012-20%
- Coût d'exploitation



Confort d'été (pas plus de 27°C) et d'hiver (bonne étanchéité à l'air)



- Nature du projet
- Accessible en son intégralité aux personnes handicapées et âgées (ascenseur)

# Le projet dans son territoire

Vues satellite







# Le terrain et son voisinage





**VUE 1 - ENVIRONNEMENT PROCHE** 







@adriagoulaphoto



# Vues intérieures



## Fiche d'identité

Typologie

TERTIAIRE

Surface

• 1938 m<sup>2</sup> sdp

Altitude

230 m

Zone clim.

H2D

Classement bruit

- BR1 à l'Est / BR3
- Catégorie CE2

Ubat (W/m².K)

• 0,47 W/(m2.K)

Consommation d'énergie primaire (selon Effinergie)\*

 Niveau RT Cep = 53,2 kWhep/m²

• Bbio = 95 ( -43% Bbio max)

Production locale d'électricité

- Oui, retenue en option,
- installation PV en autoconsommation 23kWc 116 m²

Planning travaux Délai Début : Mai 2021

Fin : Décembre 2022

Délais 20 mois ( + 5 mois)

## Coûts

### **COÛT RÉEL TRAVAUX\***

3 448 000 € H.T.

#### **HONORAIRES MOE**

431 000 € H.T.

OPC 39 000 € H.T.

DUEM 8500 € H.T.

Acc BDM+MOE 17 700 € H.T.

Communication 6 500 € H.T.


#### **AUTRES TRAVAUX**

- VRD 208 k€
- Fondations spéciales\_ 45 k€
- Soit total 3 701 500 € H.T.


#### **RATIOS**

2172 € H.T. / m² de sdp Honoraires et autres travaux compris

<sup>\*</sup>Travaux hors honoraires MOE, hors fondations spéciales, parkings, VRD...



MàJ: 1/10/2025



# **Energie**

## **REFROIDISSEMEN**

#### **ECLAIRAGE**



- Chaudière gaz en relève PAC air /eau
- Type d'émetteur: ventiloconvecteurs
- Thermostat avec réglage de la plage d'ajustement: 26°C et 20°C +/- 2°C
- Surveillance de température dans chaque bureau avec GTC

- PAC air/eau pour le rafraichissement
- brasseurs d'air
- 900W pour 16m<sup>2</sup> de bureau en moyenne soit 57W/m<sup>2</sup>

- 6 W/m<sup>2</sup>
- LED avec commande manuelle et extinction automatique

#### **VENTILATION**



- VMC pour les sanitaires/ pièces techniques (P=150W)
- CTA double flux (P= 1200W)
- Sondes CO2 salles de réunion


#### **ECS**



- Ballons ECS de 20 à 50L
- ECS petites ballons d'accumulation électriques
- 1 seul sanitaire avec ECS



# Les acteurs du projet en fonctionnement



## Les coûts de fonctionnement



4000 €HT/an



20 000 €HT/an P2 SOMEGEC 5 725 €HT/an



Curage réseau ~ 600 €HT/an Intervention régie divers 2024: 28 ½ j de 2 agents




Locaux

2023 : 18 624 € TTC


2024 : 15 852 € TTC (baisse car changement de prestataire)

Vitres 2024 1614 €TTC

# Retour sur les deux années de fonctionnement




# Mobilité







# Végétation





## Matériaux



Présence du bois apprécié

Façades protégées, bon aspect du bois





## Matériaux

Toiture (accès technique au équipement) terrasse glissante après pluie



## Social

#### Livret concis remis à la prise en main du bâtiment



#### Chauffage / Rafraichissement

Le chauffage / rafraichissement est assuré par les ventilo-convecteurs situés dans le plénum de la circulation. L'air chaud ou froid est distribué dans la pièce par la grille de soufflage.

Chaque bureau est équipé d'un thermostat :



réglage de la vitesse de ventilateur : laissez le mode automatique, la vitesse sera adaptée en fonction du besoin. Une fois la température de consigne atteinte le ventilateur réduire sa vitesse et deviendra inaudible.

Vous pouvez régler la température de votre bureau néanmoins chaque °C supplémentaire provoque une consommation de 7% supplémentaires.

L'été pensez à protéger les locaux de rayons de soleil car le rafraichissement peut s'avérer non suffisant si ceux-ci pénètrent dans la pièce.





Le brasseur d'air améliore fortement le confort perceptible (la température ressentie). Un brasseur d'air plafonnier peut véhiculer raisonnablement une vitesse d'air de 1m/s et ainsi apporter une sensation de rafraîchissement de -3°C.



#### Éclairage

L'éclairage naturel a été valorisé au maximum. Les sources lumineuses sont des LED et à faible éblouissement

- L'allumage et l'extinction s'effectue par une action manuelle sur le bouton poussoir à l'entrée de chaque bureau.
- La pièce est équipée d'un détecteur de mouvement qui provoquera une extinction de la lumière lorsque celui-ci ne détecte plus de mouvement. La durée peut être réglée entre 2 et 15 minutes.



#### Fau

Il faut veiller à ne pas gaspiller l'eau, une ressource de plus en plus rare.

Merci de prévenir l'entreprise de maintenance en cas de constat d'une fuite ou d'un dysfonctionnement (dans le bâtiment ou au niveau des espaces verts)



#### Ventilation

La ventilation est assurée par un CTA (centrale de traitement d'air) Double Flux située en toiture. L'air est distribué par la même grille que le chauffage. Le débit d'air neuf est conséquent afin de garantir une qualité d'air importante. L'air neuf est préchauffé et pré-rafraîchit.

Evitez l'ouverture de menuiseries en hiver et en été.

L'ouverture de fenêtre pendant les fortes chaleurs augmente fortement la température de la pièce malgré l'effet de courant d'air. Néanmoins l'ouverture matinale peut s'avérer bénéfique à condition que la température extérieure soit basse.

Sensibilisation proposée par l'accompagnateur mais non effectuée à la suite des problèmes rencontrés



La consommation totale est en moyenne de 1000m³/an soit 0.5 m3/m²/an.

Ratio 14 m³/an/agent ou 7l/j/agent sur la base de 210 jours travaillés.

Ce ratio ne permet pas de comptabiliser l'usage du public.

La consommation liée à l'arrosage est élevé 800 m³ la première année dont un arrosage l'hiver, 600 m³ la deuxième année.

#### Estimation consommation d'eau :

Environ 1800 ml de goutte à goutte, 3 goutteurs au ml de 2 l/h Soit 1800 ml x 3 goutteurs x 2 l/h  $\pm$  10800 l/h  $\rightarrow$  10,8 m³/h

#### Programmation envisagée

	Durée	Nbre	
	programmation	programmation /	Total m³ / an
	heure	mois	
Mars		4	64,80
Avril		8	129,60
Mai		8	129,60
Juin		12	291,60
Juillet		12	291,60
Août	1,5	12	291,60
Septembre	1,5	8	129,60
Octobre		8	129,60
Novembre		4	64,80
Décembre	]	4	64,80
Janvier		2	32,40
Février	1	2	32,40
Soit total m3 / an	1652,40		

Les 2<sup>ère</sup> années = à la charge du lot paysagiste. Pas de transparence sur les réglages, pas de recherche d'optimisation.

L'arrosage passe maintenant en régie, il est prévu d'harmoniser le système de pilotage et de prévoir une optimisation.

Eau

L'absence d'alimentation par le réseau d'eau pluviale du bâtiment, ni des voiries périphériques est dommage car cet espace bien qu'extérieur n'est pas alimenté par les pluies. (nota: aménagement extérieur, hors projet)



## Confort

L'éclairage naturel les bureaux jugé excellent par 85%

L'éclairage artificiel 60% le juge d'excellent

Quelques axes d'amélioration concernant la sensibilité des détecteurs et la minuterie parfois trop courte.





## Confort

Sur le confort d'hiver :	
Trop froids:	14
Corrects:	6
Trop chaud:	0

#### **Problématiques CVC**

Problématiques avec la régulation : remontée de données, cartes de communication défaillantes, perte de la programmation, questions sur les fonctionnalités.

Nécessité d'intervenir sur le ventilo convecteur : Problème de hauteur sous faux plafond qui ne permet pas selon le mainteneur d'intervenir sans abimer le calorifuge : des travaux vont être lancés.

Méconnaissance correcte de l'installation de la part de l'exploitant (nonremplacement des filtres pourtant facilement accessibles...



## Confort

Sur	le confort d'été :	
	Trop chaud	10
	Agréable	6
	Pas de réponse	4

#### **Disjonction intempestive BSO**

Investigations et travaux en cours (problème électrique difficile à isoler) un courant de fuite sur un BSO? Il faut vérifier le raccordement aux moteurs : accessible depuis l'extérieur, il faut démonter une trame de bardage ...

**Brasseurs d'air trop efficaces!** Vitesse 1 très rapide, pas de possibilités de diminuer 40% des 20 questionnaires rendus jugent les brasseurs d'air d'inefficaces



Usage décompte	Nombre	Localisation	Type de compteur	A charge du lot	remarques chantier
Production génie climatique					
Primaire (chaud)	1	Chaufferie Chaudière gaz	Thermique	eve	non réalisé, comptage concessionnaire gaz suffisant et plus précis pour calcul par chaudière gaz
Primaire (chaud/froid)	1	Tolture PAC	Thermique	cvc	a récupérer depuis circulateur PAC et remonte sur la GTC
Primaire (chaud/froid)	1	TGBT	Electrique	ELEC	à confirmer
Distribution					
Secondaire (par circuit)	3	Chaufferie	Thermique	cvc	prévu depuis circulateurs des différents circuits et remonté sur la GTC
Eau chaude sanitaire					
Cumulus / Instantané	-	TGBT	Electrique	ELEC	ОК
Auxiliaires					
Auxiliaires hydraulique	1	TGBT	Electrique	cvc	non prévu, inutile
CTA	2	TGBT	Electrique	ELEC	ОК
VMC	2	TGBT	Electrique	ELEC	compteur présent mais non visualisable en direct, transmettre la procédure
Ventilo-convecteurs	-	TGBT	Electrique	ELEC	remplacé par brasseur d'air, modification accepté
Electricité générale					
Général TGBT (évaluation autoconsommation PV)	1	TGBT	Electrique	ELEC	ОК
Eclairage	1	TGBT	Electrique	ELEC	OK
Prises courant	1	TGBT	Electrique	ELEC	ОК
Eau froide					
Eau froide générale	1	Regard	Volumétrique	Concessionnaire	ОК
Arrosage	1	Chaufferie	Volumétrique	cvc	ОК
Eau froide remplissage	1	Chaufferie	Volumétrique	CVC	OK
Di atawa katawa					
Photovoltaique					
			sur onduleur	ELEC	





- TGBT Listing des sous compteurs électricité
- 1 : PC (prises courant)
- 2 : Alimentation auxiliaires
- 3 : Eclairage
- 4 : Plafonnier (ventilateur) 5 : Ventilo convecteurs
- 5 : Ventilo d
- 7 : CTA 2
- B: PAC
- 9 : ECS
- LOCAL EAU FROIDE
- 1 : EAU FROIDE BATIMENT
- 2 : EAU FROIDE ARROSAGE



#### Outil de suivi Excel

	Usage décompte	dat	te de relevé
	Electricité générale	index	
1	PC (prises courant)		kWh
2	Alimentation auxiliaires		kWh
3	Eclairage		kWh
4	Plafonnier		kWh
5	Ventilo-convecteurs		kWh
6	CTA1		kWh
7	CTA2		kWh
8	PAC		kWh
9	ECS		
	Eau froide	index	
1	Eau froide bätiment		m3
2	Arrosage		m3

#### En complément de ces données, il convient de récupérer :

- . Compteur concessionnaire gaz pour l'hiver et les consommations totales due au chauffage
- · Compteur concessionnaire électricité pour la consommation totale d'électricité du bâtiment
- Les données de production du photovoltaique



Les ratios de consommation totale réelle issue des compteurs concessionnaires est donc :

	kWh ef/m²			kWep/m²		
Année	Elec	Gaz	Total	Elec	Gaz	Total
2023	21,9	8,4	30,3	56,6	8,4	65,0
2024	18,6	34,2	52,9	48,1	34,2	82,3
Moyenne	20,3	/ 21,3	41,6	52,3	21,3	73,7

Le prévisionnel RT2012 indiquait 17 kWh/ep/m² sans photovoltaique mais seulement pour les 5 usages conventionnelles, c'est-à-dire sans prendre en compte les consommations dues à l'informatique, aux appareils électriques hors éclairage.

La PAC a peu fonctionné en 2024 /2023. Problème de chauffage= modifications des réglages notamment augmentation des consignes températures??

Borne IRVE

1 CTA à l'arrêt

Usages non comptés Sèche serviette/cuisson/ascenseur/portes coulissantes portails

So <u>us compteur électriques</u>						
			2 024			
			2 024			
	kWh	kWhef/m²	kWhep/m²			
PC (prises courant)	2 878,8	1,5	3,8			
Alimentation auxiliaires	8 681,8	4,5	11,6			
Eclairage	5 235,6	2,7	7,0			
Brasseurs d'air	199,4	0,1	0,3			
Ventilo-convecteurs	125,2	0,1	0,2			
CTA1	144,4	0,1	0,2			
CTA2	4 755,0	2,5	6,3			
PAC	5 463,7	2,8	7,3			
ECS	3 398,3	1,8	4,5			
TOTAL	30 882,2	15,9	41,1			
Production PV	27 476,0	14,2	36,6			

#### Comparatif par usages

	kWh/ep/m²	kWh/ef/m²	kWh/ep/m²	kWh/ef/m²	kWh/ep/m²	
	RT2012	Prévisionnel	Prévisionnel	Réel 2024	Réel 2024	
Chauffage	8,9	18	46,4	34,8	36,1	
Rafraichissement	19,6	3	7,74	1,6	4,1	
Eau chaude sanitaire	9,8			4,5	11,6	
						faible car une CTA qui ne
Auxiliaires de ventilation	21,1			2,8	7,2	fonctionne pas
Auxiliaires de distribution	2					
Eclairage	15,7			2,7	7,0	
Prise courant				1,5	3,9	
Autres (alimentation auxiliaires)				4,5	11,6	borne IRVE non dissociée
Total	77,1			52,4	81,5	
total électricité en sous comptag	e			17,6		
total production PV				9,4		

# Pour conclure

#### Points remarquables

- Taux d'utilisation du bois très élevé (structure, façade, isolation, cloisonnement, terrasses, escalier...) procurant une ambiance agréable
- Besoin énergétique faible conçu pour être très économe en climatisation
- Végétalisation malgré le manque d'espace du terrain d'assiette

#### Points à améliorer

- Communication entre cellules transition énergétique-mainteneur-MOE et entreprises d'installation: inertie des échanges /difficultés à avoir une information qui circule...
- Problématiques génie climatique et BSO à résoudre
- Gestion de eaux pluviales



## Vue d'ensemble au regard de la Démarche BDM

CONCEPTION
13/10/2020
52 pts
+ 7 cohérence durable
+ d'innovation

59 pts - BRONZE

REALISATION
28/02/2023
51 pts

+ 8 cohérence durable

+ \_ d'innovation

59 pts - BRONZE

USAGE 30/09/2025 **51 pts** 

+ 7 cohérence durable

+ \_ d'innovation

59 pts - BRONZE

Application chantier faibles nuisances

