

Le bâtiment de l'école élémentaire a plus de cent ans. Il était très coûteux en entretien et en consommation d'énergie.

Il a dû être entièrement rénové pour mieux répondre aux besoins de l'ensemble du monde éducatif : élèves, enseignants, parents... et de la commune: activités périscolaires, offre culturelle, économies d'énergie.









# Enjeux Durables du projet





Travail sur les conforts acoustique, thermique, l'éclairement, la qualité de l'air intérieur



S'inscrire dans une démarche d'économie circulaire

- Conservation du mobilier existant
- > Récupération des panneaux acoustiques pour le réfectoire





- Privilégier les matériaux biosourcés et locaux
  - Achat de bois local avant la conception par la collectivité
  - Isolation laine de bois



- Recours aux énergies renouvelables
  - ECS solaire pour le réfectoire
  - Réseau de chaleur (95% bois)

## Le projet dans son territoire

Vues satellite

Reconstruction

Réhabilitation




# Le terrain et son voisinage



### Vues extérieures

Façade Est (nouvelle aile)



## Vues extérieures Façade Sud




## Vues extérieures Façade Sud (nouvelle aile)




## Vues extérieures Façade Nord











# Reprise rapide de la conception et de la réalisation

#### Conception

- EXE par l'équipe de conception
- Achat du matériau de structure (bois) en 2011
- 3 accès définis pour plusieurs configurations d'usage de l'école :
  - Bibliothèque uniquement
  - Salle polyvalente uniquement
  - Bibliothèque + salle polyvalente
  - École entière
- Réalisation d'une STD pour une salle de classe orientée ouest et le R+1 (0h>27°C)
- Création d'espaces verts dans la cour est
- Recours aux énergies renouvelables principalement (réseau de chaleur bois + ECS solaire)

#### Réalisation

- Réhabilitation (école) livrée en 2012
- Reconstruction (bibliothèque + salle d'activités) livrée en 2013
- Formation des entreprises sur :
  - Le bois local
  - L'étanchéité à l'air
- Valorisation des déchets de déconstruction :
  - Préau bois (mélèze) revendu à un particulier pour faire un hangar sur la commune
  - Récupération des panneaux acoustiques de l'ancien réfectoire pour le nouveau
  - Récupération du mobilier existant et réutilisation

#### Fiche d'identité


Typologie Enseignement • Réhabilitation : 797m<sup>2</sup> Surface Extension 666m<sup>2</sup> Altitude • 1 015m Zone clim. • H1C • BR 2 Classement bruit • CATEGORIE CE1 Réhabilitation: 0,355 Ubat  $(W/m^2.K)$ • Reconstruction: 0,353


Consommation • Réhab. : 57 kWhep/m<sup>2</sup>SHON.an d'énergie • Gain: 51% (RT 2005) primaire (selon • Reconstruc. : 51 kWhep/m<sup>2</sup>SHON.an Effinergie)\* • Gain: 61% (RT2005) Production • Depuis courant 2018 : Toiture louée locale par la mairie à une coopérative de production d'énergie d'électricité Planning travaux • Début : juillet 2011 • Fin: août 2013 Délai Budget • 2 373€ TTC/m<sup>2</sup>SHON prévisionnel • Coût total 4,15M € TTC Coûts réel

#### Fiche d'identité

#### Réseau de chaleur (bois 95%) avec sous station locale Système • Réhab. : $(P=152kW; 87W/m^2)$ chaufferie située constructif Neuf: ossature bois approximativement à 300m (alimentant 10 bâtiments) Chauffage • Émission par plancher chauffant (salle d'activités et • Béton plein (15cm) Plancher sur bibliothèque) ou par Polyuréthane (9cm) VS radiateurs bitubes basse • Chape (4cm) température avec robinets thermostatiques (autres locaux) • Réhab. : pierre (50cm) + ITI laine Rafraichissement Aucun de bois (12cm) + BA (1,3cm) Mur • Neuf: bois mi-lourd (1,3cm) + CTA DF avec récupération ITE laine de bois (6cm-14,5cm) d'énergie associée au réseau de Ventilation chaleur pour le préchauffage et l'antigel • Réhab. : BA (1,3cm) + laine de • CTA SF pour restauration (90W) bois (30cm) **Plafond** ECS pour • Réseau de chaleur + 6m<sup>2</sup> de • Neuf: Béton plein (20cm) + BA restauration capteurs solaires (1,3cm) + laine de bois (40cm) • Ballon de 500L (65repas/jour) Entre 6,2 (classes) et 10,7W/m² (garderie) Menuiseries Bois DV Eclairage • Luminaires équipés de gradateurs + détection de présence

# Retour sur les deux années de fonctionnement






## Gestion de projet

- Suivi sur 2 ans (2014-2016) prolongé d'octobre 2017 à octobre 2018 pour une meilleure maîtrise des consommations
- Tableau fourni à la mairie par ADRET avec consommations moyennes cibles et analyse automatique

#### • GTC:


- disfonctionnements compteurs : de février 2014 à avril 2014
- Accès non opérationnel d'avril à juillet 2015
- Depuis : données fiables, fonctionnement correct et convivial : bonne prise en main par la mairie (adaptation des horaires de programmation selon les besoins)
- Suivi chauffage agent de mairie :
  - jour de vacances : baisse les thermostats à 1
  - rentrée J-2 : remise sur 3



#### Social et économie

#### Livret utilisateurs :

- Explication de la démarche environnementale suivi
- Ressources pédagogiques sur le développement durable
- Présentation des équipements de chauffage, de ventilation,
   l'isolation
- Comment assurer le confort d'été et d'hiver
- Notion de QAI
- Énumération des bons gestes en termes de confort thermique, gestion de l'énergie, confort lumineux, tri des déchets
- Pas d'enquête utilisateurs mais tenue de 2 réunions/an entre mairie et direction de l'école



Très bon vieillissement de façades (Sud)



2013

Très bon vieillissement de façades (Est)





2013

Très bon vieillissement du bois (façade sud)




2013


Très bon vieillissement du bois (façade nord)




2013

#### Circulations très bien entretenues





2013



# Les systèmes de comptage chaud : Energie - Chauffage


CC1	compteur général chauffage	CC5	production d'eau chaude sanitaire
CC2	réseau radiateurs	CC6	réseau plancher chauffant bibliothèqe-salle d'activités
CC3	réseau sous-station bibliothèque	CC7	réseau radiateurs zone bibliothèque
CC4	réseau appoint ECS	CC8	réseau CTA double flux

#### Consommations en kWh:


	Chauffage + ECS général	kWh /m²	Chauffage école + réfectoire + CTA	kWh /m²	Sous Station Extension Activité + Biblio	kWh /m²	PCBT activité + Biblio	radiateurs activité + Biblio	CTA Extension Activités + Biblio
	CC1	1463	CC2	1123	CC3	340 m²	CC6	CC7	CC8
	kWh	m²	kWh	m²	kWh		kWh	kWh	kWh
2017/2018 mi Oct - Mi avril	90 150	61.62	47 150	41.98	12 883.00 Compteur en panne sur avril	37.89	8 995	3 746	343
2014/2015 mi Oct - Mi avril	101 811	69.59	51 220	45.61	42 053	123.69	5 949	5 204	1 481
2015/2016 mi Oct - Mi avril	93 456	63.88	43 900	39.09	23 846	70.13	8 692	5 770	502

	Sous Station Extension Activité + Biblio	Somme des compteurs	Rendement %		Chauffage + ECS général	Somme des compteurs	Rendement %
	CC3 kWh	CC6 + CC7 + CC8 kWh			CC1 kWh	CC2+CC3+ CC4 (ECS voir§3.2)	
2017/2018 mi Oct - Mi avril	12 883.00 Compteur en panne sur avril	13 084	> 100 %		90 150	61 844	68 %
2014/2015				-			
mi Oct - Mi avril	42 053	12 634	30 %		101 811	102 688	100 %
2015/2016 mi Oct - Mi avril	23 846	14 964	63 %		93 456	64 400.00	69 %

## **Energie - Chauffage**



- Les consommations générales de chauffage et d'ECS sont en baisse par rapport à 2014/2015 et par rapport à 2015/2016.
- Les consommations de chauffage de l'école et du réfectoire sont en baisse par rapport à 2014/2015 et en hausse par rapport à 2015/2016.
- Consommations chauffage + ECS réfectoire : 62 kWh/m²/an (correspond aux estimations phase conception)



CC3	réseau sous-station biblio		
CC6	réseau plancher chauffant	activités	
CC7	réseau radiateurs zone bil		
CC8	réseau CTA double flux		


## **Energie - Chauffage**

- Le compteur CC3 est en panne depuis début Avril et fausse l'analyse de ce compteur.
- Toutefois la somme des compteurs CC6+CC7+CC8 montre une légère augmentation des consommations par rapport à 2014/2015
- On s'aperçoit de la modification de la régulation avec un chauffage de l'extension maintenant plus réalisé par le plancher chauffant que par les radiateurs et le traitement d'air.

## Energie – électricité

#### • Horaires programmation CTA (garderie):





- Pics de CO2 atteints entre 13h et 18h (ventilation coupée)
- Conduits acoustiques remplacés: depuis septembre 2018: plages de fonctionnement en grand débits augmentés et fonctionnement de 7h à 18h30 du lundi au vendredi

## Energie – électricité


• Horaires programmation CTA (RDC et R+1):



Nécessité d'améliorer l'acoustique de la ventilation afin de ne pas dégrader la QAI


# Energie – électricité

#### Consommations électriques CTA :




# Energie – électricité

#### • Consommations électriques sous-station :



Consommations en baisse


#### • Consommations électriques salles de classe :



Augmentation des consommations liées à l'informatique : 150% -> éteindre les postes le soir et programmer une mise en veille des appareils

# Energie – électricité


Consommations électriques autres usages :




Consommations en baisse (baisse liée à la CTA)

# Energie

• Horaires de programmation des différents circuits de chauffage






#### Eau


#### Consommations d'ECS restaurant scolaire :

ECS restaurant	Compteur calorimétrique réseau de chaleur CC4 kWh	Compteur Volumétrique CV4 m3	Compteur Electrique CE30 kWh
2017/2018 mi Oct - Mi avril	1 811.00	27.00	97.00
2014/2015 mi Oct - Mi avril	9 415.00	13.69	1432.10
2015/2016 mi Oct - Mi avril	5 487.00	30.29	164.21

- Les consommations d'eau sont beaucoup plus élevées que lors de la période 2014 / 2015.
- Les consommations d'ECS en volume sont plus faibles que les estimations prévisionnelles de la phase conception (44 m³)



#### Confort d'hiver :



# Classe R+1 5 Du 15/11 au 24/11 6 15/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 18/11/2017 19/11/2017 20/11/2017 21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017 24/11/2017

## Confort et santé


 Sensation de froid ressentie dans le réfectoire. Cause probable : élèves quittent des salles de classe à T=24°C pour aller dans un réfectoire à T=20°C

# Températures trop élevées :

- Baisser les robinets thermostatiques
- Baisser la courbe de chauffe

#### Confort d'été :

Salle de classe 1 - Du 13/06 au 19/06




### Confort et santé

- Tmax = 25°C
- Pas de ventilation nocturne
- Protection solaire/volets bois peu maniables
- Sensibiliser à l'ouverture des fenêtres

#### Confort d'été :

Bibliothèque - Du 23/08 au 24/08



#### **Confort et santé**

- Tmax = 29,5°C à 12h
- Plainte d'inconfort
- Surventilation nocturne non effectuée

# Les problèmes du bâtiment en fonctionnement


#### Luminaires :

- Gradation et détection de présence (salles de classes) -> système trop complexe pas pris en main par usagers
- Détecteurs de présence (circulations) défectueux en totalité
   -> ont tous dû être remplacés dans la première année
- Seulement la moitié ont été pris en charge par fournisseur
- Remplacement par un système d'interrupteurs manuels ?

#### Pour conclure



## Vue d'ensemble au regard de la Démarche BDM



## Les acteurs du projet

#### MAITRISE D'OUVRAGE ET UTILISATEURS

**MAITRISE D'OUVRAGE** 

Commune de Guillestre

**AMO QEB** 

Gaujard Technologies

#### MAITRISE D'ŒUVRE ET ETUDES

**ARCHITECTES** 

BLAY/COULET VOUTIER PROBATP BOURGEOIS **BE FLUIDES/ELECTRICITE** 

**ADRET** 

**BE STRUCTURE** 

ESTER Ingénierie

**ECONOMISTE** 

**BERMATEC** 

# Les acteurs du projet

GROS ŒUVRE DEMOLITION	DEMOLITION AMIANTE PLOMB	ETANCHEITE	ASCENSEUR
OLIVE TRAVAUX	TTB MASUCCIO	SEA	KONE
CLOISON / DOUBLAGE	REVETEMENT DE SOL / CARRELAGE	PEINTURES INTERIEURES	CHARPENTE METALLIQUE SERRURERIE
AP	GAP CARRELAGE	SPINELLI	ESCALPEZ
VRD	PLOMBERIE / VENTILATION / CHAUFFAGE	CHARPENTE BOIS COUVERTURE BARDAGE	SPS
OLIVE TRAVAUX	LAVIGNA	ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE	SOCOTEC
		CHAINFLINIL	

# Les acteurs du projet


**ELECTRICITE** 

**SCARA** 

**BUREAU DE CONTROLE** 

SOCOTEC

# Annexes Plan RDC



# Annexes Plan R+1

