

Commission d'évaluation : Fonctionnement du 04/02/2016

## Résidence Marcel Jullian, Chateaurenard (13)



Maître d'Ouvrage

13 habitat

**Architecte** 

Atelier Miranda A-I Project **BE Technique** 

**SETAB** 

**AMO QEB** 

Solar Seyne AB SUD ingénierie

#### Contexte

• 22 logements

Phase conception en 2010

 Programme Agir Prebat « 100 bâtiments exemplaires basse consommation énergétique »

Cerqual Qualitel BBC





## Enjeux Durables du projet





Isolation thermique par l'extérieur



Emploi de rupteurs de ponts thermiques



Chauffage par PAC gaz de ville à absorption



Eau chaude sanitaire solaire







Dernière mise à jour : 04/02/216

Marcel Julian – HC – Fonctionnement – V1 – Argent- 62points

## Le projet dans son territoire





## Le terrain et son voisinage





#### Vues extérieures









#### Fiche d'identité

**Habitat collectif** Typologie 22 logements 1 633m<sup>2</sup> SHON Surface Altitude • 40m Zone clim. **H3 BR 2** Classement bruit **CATEGORIE CE1** Ubat • 0,69  $(W/m^2.K)$ 


Consommation d'énergie • 40kWhep/m<sup>2</sup> primaire (selon Effinergie)\* **Planning** • Début : février 2012 travaux • Fin : juillet 2013 Délai Budget Travaux 1 488€ prévisionnel HT/m<sup>2</sup> Coûts réel


#### Fiche d'identité





# Retour sur les deux années de fonctionnement







## Gestion de projet


 Mission de suivi de deux ans par Solar Seyne

 Maintenance des équipements par h. Saint-Paul s.a.s.

Présence quotidienne d'un gardien







## Energie

#### Les systèmes techniques













#### **Energie**

#### Les systèmes de comptage

Compteurs d'énergie individuels « chauffage »

Compteur d'énergie collectif « chauffage »

Compteur d'énergie « consommation d'ECS »

Compteur d'énergie « pertes bouclage ECS »

Compteur d'énergie « consommation appoint Gaz sur l'ECS »

Sous compteur d'énergie électrique « auxiliaires chaufferie »


Sous compteur d'énergie électrique « VMC »


Sous compteur d'énergie électrique « éclairage communs »

Sous compteur d'énergie électrique « ascenseur »

Sous compteurs volumétrique individuels EC dans chaque logement

Enregistreurs de température dans chaque logement avec indication de la température.






- Consommation moyenne proche des valeurs communes
- Disparités entre logements
  - Orientation
  - Sous sol/toiture
  - Consigne de chauffe



Graphe des index compteurs d'énergie individuels [litre ECS / logement]



- Consommation d'énergie primaire liée à l'ECS supérieure aux valeurs généralement constatées
  - Boucle de distribution sanitaire energivore
  - Rendement de génération faible



	Réel	Conventionnel
Chauffage	22	2
ECS	47	18
Auxiliaires chaufferie	0,5	2
Auxiliaires VMC	6	3
Eclairage communs	5	8
Total	80	32

Synthèse: réalisée par Solar Seyne

Chaufferie : Températures des logements trop élevées pour garantir un rendement optimum


**Auxiliaire de chaufferie** : Conso proche des valeurs constatées pour ce type d'installation

Auxiliaires ventilation : Conso importante pour la technologie présente (contrôler le débit des caissons VMC et la pression des bouches d'extraction)

Eclairage : Conso élevé : vérifier le type d'éclairage








## Confort et santé : températures


 Moyenne de la température dans les logements est de 24°C

- Apports solaires
- Apports internes
- Réglage de consigne de température ambiante
- Réglages de chaufferie mal optimisés



#### Confort et santé

- Ressenti des occupants très bon
- « Mauvaises habitudes » : le chauffage reste allumé même s'il fait chaud dans l'appartement
- Difficulté de s'habituer aux chauffages basse température



## Appropriation par les utilisateurs

- Été confortable dans les appartements au nord, par contre surchauffe à l'ouest (utilisation de climatiseur)
- Rôle efficace des débords de terrasse en brise soleil l'été











#### Pour conclure




Bâtiment qui vieillit bien Locataires satisfait : confort et emplacement Un bâtiment « sans problèmes »

> Consommations élevées Sensibilisation à effectuer ?

#### Vue d'ensemble au regard de la Démarche BDM





Accompagnateur: BDM 26



Accompagnateur : BDM 2